



PLANO

CA N° 36.162 (com suporte)

CA N° 37.704 (acoplado ao capacete)



DESCRIÇÃO

Protetor facial, constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca ou pinos e visor plano flexível de polietilenoglicol copoliéster (PETG) incolor, com cerca de 207 mm de altura e 390 mm de largura. O visor é preso á coroa a traves de encaixe por meio de 5 (cinco) pinos plásticos. A carneira é presa á coroa através de dois parafusos plásticos.



CARACTERÍSTICAS

Protetor facial desenhado em PETG para proteger o rosto dos golpes, impacto de partículas, pó, faíscas respingos químicos.

Desenho envolvente, da proteção frontal e lateral, desde a testa até o queixo.

Desenho econômico.

Plano e flexível adapta-se perfeitamente aos acessórios de sujeição.

Feito de PETG


9 furos repartidas na banda superior para uma melhor montagem no adaptador.

Dimensões: 8 x 15 ½ ". Espessura: 1 mm.

Deve ser usado quando a atividade precisa de proteção de alto impacto deve ser utilizada com um óculo de segurança desse nível (Z87+)

CORES

Incolor: uso geral.





ADVERTENCIAS

Os protetores faciais fornecem proteção limitada e não são inquebráveis. Os protetores faciais com visor cor cinza, verde, incolor com revestimento externo espelhado, cinza com revestimento externo espelhado marcadas com a tonalidade são baseadas na norma ANSI Z87.1-2003. Porém visores cor cinza, verde, incolor com revestimento externo espelhado, cinza com revestimento externo espelhado sem a marcação da tonalidade não são testadas para transmitância luminosa e não devem ser usadas em trabalhos de corte, soldagem, fundição ou operações similares que exponham seu rosto a níveis prejudiciais de radiação infravermelha. Não use este protetor sozinho quando seus olhos estiverem expostos a respingos ou operações com produtos químicos. Confira com seu técnico de segurança se você esta usando um protetor adequado ao risco presente em seu trabalho. Os equipamentos não contem substancias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A limpeza e recomendada após cada uso. Não limpe com solventes, pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e detergente neutro em água morna e/ou uma solução de limpeza para lentes. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10L de água, ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio.

INDICAÇÕES DE USO

Os protetores faciais LIBUS fornecem proteção da face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, conforme indicação do CA e as classes de proteção da norma ANSI Z87.1-2003: Lente INCOLOR: proteção da face contra impactos de partículas volantes Z87 (baixa velocidade).

PRECAUÇÕES: 1. Nunca deixe o protetor sobre qualquer superfície com visor o virado para baixo. 2. Proteja-os de solventes, óleo, acido, fontes de calor e impactos. 3. Visores marcados ou riscados devem ser substituídos imediatamente. 4. No uso diário, em condições normais, recomendamos substituí-lo a cada 6 (seis) meses. Em condições extremas, o protetor pode deteriorar-se muito mais rápido.



ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E GUARDA

Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas, luz solar direta, poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto. Temperatura de estocagem: 5° C a 50° C. Umidade máxima de armazenamento: < 80° C.

MARCAÇÃO

A marcação do CA e da classe de proteção (conforme a norma ANSI Z87.1-2003) será feita no visor.


“CA N° 36.162/37.704”: Certificado de Aprovação de MTE.

“LIBUS”: Nome do fabricante

“Z87”: Proteção da face contra impactos de partículas volantes (5 m/s)

MONTAGEM

Antes de montar, remova a película protetora nos dois lados.



Tomar muito cuidado para não danificar ou eliminar estas instruções para o usuário.




LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



1. Coloque o visor no pino central da carneira e vire 90° . (fig. A)
2. Dobrando o visor, fazer o mesmo que 1 para os pinos laterais (fig. B)



APLICAÇÕES

Siderurgia
Mineração
Construção
Centrais Elétricas e Distribuição
Gás e Petróleo
Nuclear
Indústria de papel
Química
Logística
Transporte Marítimo
Agro
Entidades Estaduais
Frigoríficos
Alimentos
Eletrônica
Empresas Automobilísticas



COBERTURA DE RISCO

Impactos leves
Fagulhas
Pó
Respingos químicos
Partículas
Impacto de partículas

APRESENTAÇÃO

10,847 KG - 100 Un - 0,013 M3

OUTRAS CERTIFICAÇÕES

ANSI Z87.1/2003 (Z87)